



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Узкий профиль для мебели, полов и потолков.
- Экран утоплен в плоскости профиля, что позволяет скрыть источник света от прямого контакта с глазами. Такая конструкция профиля позволяет использовать более эффективные (прозрачные) рассеиватели.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный.



10 мм



Накладной/Подвесной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ



Артикул	032855
Модель	PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16.6×22 мм
Ширина площадки для лент	14.4 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	20 Вт

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на пружинные держатели-скобы.
Необходимые компоненты:




1 / Просверлите в поверхности отверстия диаметром минимум 10 мм. Выведите кабель питания для светодиодной ленты.




2 / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



3 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I) и пропустите кабель питания ленты через отверстие в профиле (I). Установите экран (II) и заглушки (III) на профиль (I). Вставьте пружинные держатели-скобы (V) в пазы профиля (I).



4 / Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Вставьте держатели-скобы (V) профиля в подготовленные отверстия на поверхности.




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы.

Необходимые компоненты:



Профиль



Заглушка



Подвес



Экран




Светодиодная лента



Соединитель


1 / Закрепите подвесы **(V)** на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

Просверлите отверстие в профиле **(I)** для вывода кабеля питания светодиодной ленты.




2 / Если необходимо создать конструкцию из профиля, используйте соединители **(VI)**.

Установите светодиодную ленту **(IV)** на профиль **(I)** и пропустите кабель питания ленты через отверстие в профиле **(I)**. Установите экран **(II)** и заглушки **(III)**.



3 / Установите конструкцию из профилей **(I)** на подвесы **(V)**.


Подключите светодиодную ленту **(IV)**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



026854

MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



033686

MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран



012037

Матовый для PDS, MIC


Экран



030959

Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



012036

Прозрачный для PDS, MIC

Экран



036118

MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



017448

MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)

CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



021717(1)

INTER-E матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043829

F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC


Экран



044382

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Заглушка



032858

PDS-ZM-COMFY глухая

Соединитель



040975

KLUS-ZM-180

Соединитель



042771

KLUS-ZM-90

Соединитель



042852

KLUS-ZM-PION-90

Соединитель



025952

PLS-ZM-120

Соединитель



045685

KLUS-ZM-135

Соединитель



019276

PLS-ZM-135

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Коннектор



027021

Прямой MAG-CON-45-UP (BK)


Коннектор



029490

Прямой MAG-CON-45-UP (WH)

Проушина



021821

RING-ZM-SET

Подвес



039391

ARH-ROUND-D16

Подвес



050130

ARL 2x2m Set (Pad 6x1.2mm)


Подвес



049192

1x2m Set (Pad 6x1.2mm)

Пружинный держатель



016030

Для PLS-GIP